

Протокол
обследования объекта
образования
 № 1 от 01.07. 2022 г

Наименование объекта	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ачитский детский сад «Улыбка» Ачитского района Свердловской области	
Адрес объекта	Свердловская область Ачитский район пгт Ачит ул. Первомайская д 38	
E-mail, сайт www	mdou_ul13@mail	
Дата обследования	01.07.2022 г	
Фамилия, Имя, Отчество внештатного технического инспектора труда	Попова Лариса Васильевна	
№	Оценочные показатели обследования	Указать наличие документов
1.	Технический паспорт здания, сооружения.	имеется
2.	Технический журнал по эксплуатации производственных зданий и сооружений	

3.	Визуальный осмотр Технического состояния конструкций зданий и сооружений.	Наличие видимых отклонений, изменений, деформаций ,целостность конструкции	
		Да	Нет
3.1	Цоколь		
3.1.1	Выпадение кирпичей цокольной кладки		x
3.1.2	Нарушение гидроизоляции		x
3.1.3	Повреждения отмостки		x
3.2	Стены наружные		
3.2.1	Трещины в штукатурке ,отслоение штукатурки		x
3.2.2	Перекосы оконных, дверных проемов		x
3.2.3	Намокание в результате протечек		
3.2.4	Целостность водосточной конструкции, наличие крепления к стенам, примыкания к водосливам	<u>x</u>	

3.3	Стены внутренние		
3.3.1	Трещины в штукатурке	<u>x</u>	
3.3.2	Отслоения штукатурки	<u>x</u>	
3.3.3	Намокание в результате протечек	<u>x</u>	
3.4.	Потолки		
3.4.1	Следы намокания, протечек		x
3.4.2	Отслоения, обвалы штукатурки		x
3.5	Кровля		
3.5.1	Дата последнего ремонта кровли	<u>2012</u>	
3.6	Чердак		
3.6.1.	Нарушение целостности чердачных люков		x
3.6.2	Целостность и состояние крепления лестниц, чердачных люков	<u>x</u>	
3.7	Полы		
3.7.1	Деревянные (с привязкой к помещениям)		x
3.7.2	Прогибы ,провалы ,сколы, задиры		x
3.7.3	Линолеум,ламинат- задиры большой износ		x
3.8	Туалеты надворные (при наличии)		
3.8.1	Состояние аварийное		x
3.9	Отопление		
3.9.1	Наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период		x
4.	Водоснабжение		
4.1	центральное	<u>x</u>	
4.2	Местное из колодца (скважины) на территории образовательной организации его состояние		x
4.3	Привозная вода водовозами		x
5.	Канализация		
5.1	Наличие централизованной системы канализации	<u>x</u>	
5.2	Наличие местной системы канализации (в выгребную яму)		x
6.	Вентиляция		
6.1	Работоспособное состояние приточной камеры	<u>x</u>	
7.	Электрооборудование		
7.1	Целостность изоляции (визуальное) кабельных и приводных линий	<u>x</u>	
7.2	Наличие аварийного освещения	<u>x</u>	

Протокол обследования составил :

Внештатный технический инспектор _____

Подпись

И.О.Фамилия

дата

С протоколом ознакомлен работодатель

Должность

подпись

И.О.Фамилия

дата